

АКТ № 061

экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Нововаршавский муниципальный район

"24" мая 2018 года

(наименование муниципального образования Омской области)

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – объект)

1.1. Наименование (вид) объекта: Школа.

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 646844, Омская область, Нововаршавский район, с. Черлакское, ул. Школьная, 1; тел.: 8 (38152) 3-42-49; e-mail: oucheryl@n-varsh.obr55.ru

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание из 2 этажей, 5411,7 кв.м;
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5 га.

1.4. Год постройки здания: 1960, 1975, 1991 гг., год последнего капитального ремонта: не проводился.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно в летний период, капитального нет.

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Черлакская средняя общеобразовательная школа» Нововаршавского муниципального района Омской области (МБОУ «Черлакская СОШ»).

(полное наименование, сокращенное наименование)

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 646844, Омская область, Нововаршавский район, с. Черлакское, ул. Школьная, д. 1; тел.: 8 (38152) 3-42-49; e-mail: oucheryl@n-varsh.obr55.ru

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (*нужное подчеркнуть*).

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (*нужное подчеркнуть*).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (*нужное подчеркнуть*).

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Комитет по образованию и связям с профессиональной школой Администрации Нововаршавского муниципального района.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 646830, Омская область, Нововаршавский район, р.п. Нововаршавка, ул. Кооперативная, д. 22, тел.: 8 (38152) 2-12-03, email: novmcro@gmail.com.

2. Состояние доступности объекта

2.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: на улице Рассохина имеется неприспособленная для инвалидов остановка общественного транспорта автобусов, осуществляющих перевозки в р.п. Нововаршавка. Транспорт не адаптирован для перевозки инвалидов.

(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: школа располагает автомобилями марки ГАЗель, ПАЗ, которые осуществляют ежедневный подвоз учащихся на занятия из а. Кызылтан и д. Платоновка. Школьный автобус не адаптирован для перевозки инвалидов.

2.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

Вход на территорию школы (с ул. Школьная).

2.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 300м.

2.2.2. Время движения (пешком) 2 мин.

2.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (нужное подчеркнуть).

2.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером (нужное подчеркнуть).

2.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет (нужное подчеркнуть).

2.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (нужное подчеркнуть),
(описание)

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (нужное подчеркнуть).

2.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ДУ
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	ДУ
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

* Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

2.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			№ на плане	№ фото

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности,	Приложение	
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И	-	1-2
2	Вход (входы) в здание	ДУ	-	3, 5-9
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ	-	10-19, 24, 42-44
4	Зона целевого назначения (целевого посещения) объекта	ДУ	-	20-23, 25-41
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	-	45-46
6	Система информации и связи (во всех зонах)	ДУ	-	4, 47-52
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	-	-

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

2.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта

объект доступен условно в соответствии с прилагаемыми результатами экспертной оценки объекта.

3. Управленческое решение (проект)

3.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий, капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий, капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (во всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий, капитальный.

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

3.2. Период проведения работ 2018-2020 гг.

в рамках исполнения управленческих мероприятий п.3.6 паспорта доступности.

(указывается план адаптации объекта (далее – план)

3.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В.

Оценка результата исполнения плана (по состоянию доступности) _____.

3.4. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации <http://zhit-vmeste.ru>

(наименование сайта, портала)

4. Особые отметки

Приложения:

Результаты экспертной оценки

на 15 л.

Результаты фото фиксации на объекте

на 27л.

Поэтажные планы, технический паспорт

на л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Председатель комиссии по
формированию доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов
и других маломобильных групп
населения (далее – комиссия)

руководитель, Т.Н. Ермолаева

(должность, инициалы, фамилия)


(подпись)

Члены комиссии:


зам. руководителя, М.А. Сальвассер

(должность, инициалы, фамилия)


(подпись)

спец. по соц. работе, М.Н. Замотина

(должность, инициалы, фамилия)


(подпись)


нач. сектора МУМТСП №8, С.А. Денцель

(должность, инициалы, фамилия)


(подпись)

председатель ВОИ, А.В. Граф

(должность, инициалы, фамилия)


(подпись)

нач. отдела архитектуры и строительства

администрации Нововаршавского МР, О.Н. Рачинская


(должность, инициалы, фамилия)


(подпись)

Представители организации,
расположенной на объекте

директор, В.П. Курилова

(должность, инициалы, фамилия)


(подпись)

Приложение
к акту экспертной оценки объекта
социальной инфраструктуры и
услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп
населения

Результаты экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения (далее – объект)

1. Территория, прилегающая к зданию (участку)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Черлакская средняя
общеобразовательная школа" Нововаршавского муниципального района Омской
области (МБОУ "Черлакская СОШ"), 646844, Омская область, Нововаршавский
район, с. Черлакское, ул. Школьная, 1; 8(38152) 3-42-49; e-mail:
oucherl@n-varsh.obr55.ru
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Вход (входы) на территорию	Есть		1	Вход с ул. Школьная, не выделены пешеходные пути. Калитка – 1,10 м., порог – 0,20 м.	К, О, С, Г	Обозначить вход указателями и тактильной информацией. У калитки удалить порог.	Ремонт текущий
2	Путь (пути) движения на территории	Есть		2	От входа к школе по территории, имеются дефекты покрытия	К, О, С, Г	Покрытие пешеходных дорожек должно быть из твердых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при движении.	Ремонт текущий
3	Лестница (наружная)	Нет						
4	Пандус (наружный)	Нет						
5	Автостоянка и парковка	Нет				К, О	Организовать парковку на входе, на которой	Ремонт текущий

							предусмотреть место для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске размером 6,0х3,6 м. На стоянке предусмотреть знак высотой не менее 1,5 м.
6	Общие требования к зоне	Привести территорию в соответствие с требованиями СП 59.13330.2012, СП 59.13330.2016. Вся территория образовательного учреждения должна соответствовать условиям беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку, обеспечения доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем.					

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию	ДЧ-И (К,О,С,Г,У)		1-2	Ремонт текущий

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

2. Вход (входы) в здание

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Лестница (наружная)	Нет		-	Лестница состоит из одной ступени, высота 0,20 м. Поверхность	К, С, О	Установить поручни на высоте 0,9 м и дополнительно 0,7 м, выступающие за марш лестницы на	Ремонт капитальный

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
					шероховатая. Нет предупредите льных тактильных полос перед лестницами. Нет поручней.		0,3 м и имеющие нетравмоопасное окончание. Краевые ступени лестничных маршей выделить цветом или фактурой. Перед лестницей за 0,8-0,9 м предусмотреть предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м.	
2	Пандус (наружный)	Нет		-		К, О	Построить пандус в соответствие с уклоном не круче 1:20. Пандус должен иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 м и 0,7 м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. Расстояние между поручнями должно быть в пределах 0,9-1,0 м. Колесоотбойные устройства высотой 0,1 м следует устанавливать на промежуточных площадках и на съезде. Поверхность пандуса должна быть нескользкой, отчетливо маркированной цветом или текстурой,	Ремонт капиталь ный

[illegible]

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Вход	ДУ		3, 5-9	Ремонт текущий, капитальный

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

3. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть		10-16, 24	Вестибюль имеет достаточное пространство для передвижения инвалидов на креслах-колясках. Предусмотрены места отдыха. В вестибюле на 1 этаже расположены гардеробы. Двери металлические, пороги 0,06 м, ширина двери 0,70 м, вешалки на высоте 1,60 м.	К, О	В коридорах при перепаде высот предусмотреть пандусы в соответствие с нормативами. Пандус должен иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 м и 0,7 м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. Расширить входную дверь гардероба 0,90 м., понизить порог до 0,014 м.	

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
					и 1,50 м. Коридоры двухуровневые с лестницами в 3-5 ступени, обозначенным и контрастным цветом			
2	Лестница (внутри здания)	Есть		17, 18	Отдельные лестницы, ведущие на 2 этаж имеют одинаковую ширину маршей 1,25 м, поручни на высоте 1,05 м. Ширина проступи 0,30 м, высота подступенка – 0,15 м. Верхние и нижние ступени лестничных маршей выделены контрастным цветом.	К, О	При отсутствии лифтов ширина марша лестницы должна быть не менее 1,35 м. Поручни на высоте 0,7 и 0,9 м, диаметром 0,045- 0,055 м.	Ремонт текущий
3	Пандус (внутри здания)	Нет			Лестницы должны дублироваться пандусами		Приобрести лестничный гусеничный подъемник (при необходимости).	Ремонт невозможен, ТСП
4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет						Ремонт невозможен
5	Дверь	Есть		19	Ширина дверного проема, ведущего на лестницу 0,90 м., порог – 0,04 м.	К, О, С	Высота элемента порога не должна превышать 0,014 м.	Ремонт текущий
6	Пути эвакуации (в том числе	Есть		42-44	Двери деревянные 0,80 м, порог	К, С, Г, О, У	Установить двери 0,9 м, порог понизить до 0,014 м.	Ремонт текущий

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
	зоны безопасности)				0,05 м. Эвакуация производится и через главный вход			
7	Общие требования к зоне	Передвижения в школе инвалидов и МГН возможны лишь в пределах 1 этажа. Приобрести лестничный гусеничный подъемник. Привести в соответствие с нормативами ГОСТ 12.1.004, СП 52.13330.2012, СП 52.13330.2016						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ		10-19, 24, 42-44	Ремонт текущий, ТСР

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Зона обслуживания инвалидов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Кабинетная форма обслуживания							

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
	Кабинет	Есть		20,21	Двери 0,60+0,60 м, порог – 0,3 м.	К, С, О	Понизить порог до 0,014 м	Ремонт текущий
	Кабинет "Спортивный зал"	Есть		22,23, 25,26	Дверь 1 – 0,90 м, порог – 0,06 м. Вход 2 – 1,10 м., порог – 0,0 м.	К, С, О	Порог понизить до 0,014 м.	Ремонт текущий
	"Раздевалки для мальчиков и девочек"	Есть		27,28	Двери в каждой раздевалки по 0,75 м, порог 0,04 м, лавки высотой 0,30 м и шириной 0,4 м., крючки для одежды на высоте 1,4 м. Туалета и душевых нет.	К, С, Г, О, У	Установить двери 0,9 м, порог понизить до 0,014 м. Зоны переодевания учащихся-инвалидов в гардеробе должны иметь специальное оборудование: поручни, полки и крючки для сумок и одежды, места для сидения и переодевания. Оборудовать туалеты и душевые.	Ремонт капиталь ный
2	Зальная форма обслуживания	Есть						
	Кабинет "Столовая" - буфет	Есть		37-41	Входная дверь в столовую 0,70+0,70 м, порог – 0,015 м, столы: высота 0,70 м, столешница 0,80x0,80 м, ширина прохода между столами 0,1,20 м, высота барной стойки 0,80 м, умывальники	К, О	В обеденных залах в зонах для учащихся- инвалидов стулья рекомендуется крепить стационарно.	Ремонт текущий

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		20-23, 25-41	Ремонт текущий, капитальный, ТСР

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	Нет						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

5. Санитарно-гигиенические помещения

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Туалетная комната на 1 этаже	Есть		45,46	Туалет для девочек, дверь 0,90 м., порог 0,07 м., высота умывальников 0,80 м., нет кабины для инвалидов и МГН.	К, О	Величина элемента порога не должна превышать 0,014 м. Оборудовать кабину для инвалидов и МГН. Доступная кабина в общей уборной должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина - 1,65, глубина - 1,8, ширина двери - 0,9. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла- коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла- коляски. Двери должны открываться наружу.	Ремонт капиталь- ный
	Туалетная комната на 1 этаже	Есть			Туалет для мальчиков, дверь 0,90 м., порог 0,07 м., высота умывальников 0,80 м., нет кабины для инвалидов и МГН.	К, О	Величина элемента порога не должна превышать 0,014 м. Оборудовать кабину для инвалидов и МГН. Доступная кабина в общей уборной должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина - 1,65, глубина - 1,8, ширина двери - 0,9. В кабине рядом с унитазом следует	Ремонт капиталь- ный

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу.	
2	Душевая/ванная комната	Нет						
3	Бытовая комната (гардеробная)	Нет						
4	Общие требования к зоне	Оборудовать по одной доступной кабины для мальчиков и девочек в соответствии с СП 59.13330.2012, СП 59.13330.2016, СНиП 2.09.04-87						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДУ		45,46	Ремонт капитальный

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

6. Система информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Визуальные средства	Есть		4,47, 50-52	Не все кабинеты обозначены табличками, пожарные указатели расположены под потолком и при задымлении становятся не видимыми	К, Г, О, У	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012, СП 59.13330.2016 аудиовизуальные информационные системы. Таблички на кабинетах и навигация внутри здания должны быть едины, понятны и доступны для инвалидов по зрению. Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне на высоте не менее 1,5 м. и не более 4,5 м. от уровня пола.	Ремонт текущий
2	Акустические средства	Есть		48,49	Школьный звонок не продублирован световой индикацией	Г	Для учащихся инвалидов с нарушением слуха в помещениях (при необходимости) следует предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций.	При необходи мости
3	Тактильные средства	Нет		-	Нет тактильных средств	С	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м. до	Ремонт текущий

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п. Ширина тактильной полосы принимается в пределах 0,5-0,6 м. Перед открытой лестницей за 0,8-0,9 м. следует предусматривать предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м. Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. Рекомендуется предусматривать световые маячки. Зоны "возможной опасности" с учетом проекции движения дверного полотна должны быть обозначены контрастной цвету окружающего пространства краской для разметки.	

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4	Общие требования к зоне	Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными). Все пути движения, доступные для МГН должны быть оборудованы системой средств информационно-навигационной поддержки, обеспечивающей возможность ее круглосуточного комфортного использования в любое время года в соответствии с ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ Р 52875-2007, ГОСТ Р 52131-2003						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДУ		4, 47-52	Ремонт текущий

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____
